


Снятие сопла

1. Опустите стол в нижнее положение и переместите экструдер в центр.



2. Нагрейте экструдер до температуры плавления последнего используемого пластика

3. Удерживая ключом на 24 нагревательный блок выкрутите сопло ключом или торцевой головкой на 7.



ВНИМАНИЕ!

*При выполнении данной операции сопло нагревается до температуры более 200°C.
Во избежание ожога требуется соблюдать осторожность.
При выполнении операции рекомендуем использовать перчатки.*